



Taller: Movio  
Tel.: 3572610137  
Correo electrónico: servicio@movio.ar  
Dirección: Juan B. Alberdi 683

ID del informe: MAXIA20250514170039  
Tiempo de prueba: 2025-05-14 17:00:39  
Técnico: Leonardo

# 2018 MY(Model Year) Ford Informe de post-escaneo

## Información del vehículo

2018 MY(Model Year)/Ford/EcoSport/  
VIN: 9BFZB55U2K8726771

Lectura del odómetro: 72107.8km  
Matrícula: AC986KI

## Información del cliente

Nombre: Movio

Tel.: --

## Información del dispositivo

Escáner: MaxiCheck MX900  
Versión: V2.80

Número de serie: DR8GR8V03278  
Número de orden de reparación:  
ECOESPORT

## Sistema/s escaneado/s( 13 )

Sistema	Informe pre-escaneo 2025-05-14 16:59:26		Informe post-escaneo 2025-05-14 17:00:39	
	Calibración	Estado/DTC	Calibrado	Estado/DTC
PCM(Módulo de control del motor)		 1		 0
ABS(Sistema antibloqueo de frenos)		 1		 0
RCM(Módulo de control de seguridad pasiva)		 0		 0
IPC(Cuadro de instrumentos en salpicadero)		 0		 0
ACM(Módulo de control de la unidad de audio)		 0		 0
APIM(Módulo de interfaz de protocolo de comunicación adicional)		 1		 0
BdyCM(Módulo de control de la carrocería)		 0		 0
DDM(Módulo de puerta delantera del conductor)		 0		 0
GWM(Módulo de pasarela A)		 0		 0
HVAC(Calefacción, ventilación y aire acondicionado)		 3		 0
PDM(Módulo de puerta delantera de acompañante)		 0		 0
PSCM(Módulo de control de la dirección asistida)		 0		 0

SCCM(Módulo de control de la columna de dirección)

✓ 0

✓ 0

## DTC pre-escaneo ( 6 )

### PCM(Módulo de control del motor) ( 1 DTC )

DTC	Descripción	Estado
P06E9:00-28	Rendimiento del motor de arranque	CMDTCs

### ABS(Sistema antibloqueo de frenos) ( 1 DTC )

DTC	Descripción	Estado
U0420:86-68	Datos no válidos recibidos del módulo de control de la servodirección A	CMDTCs

### APIM(Módulo de interfaz de protocolo de comunicación adicional) ( 1 DTC )


DTC	Descripción	Estado
U2013:01-08	Grupo de interruptores	CMDTCs

### HVAC(Calefacción, ventilación y aire acondicionado) ( 3 DTC )

DTC	Descripción	Estado
B1081:07-08	Motor de la trampilla de temperatura izquierda	CMDTCs
U0140:00-08	Pérdida de comunicación con módulo de control de la carrocería.	CMDTCs
U0401:82-08	Se recibieron datos no válidos del módulo de control del motor/módulo de control del grupo motor y transmisión.	CMDTCs

## Notas técnicas pre-escaneo





 DTC post-escaneo ( 0 )

Notas técnicas post-escaneo





Nombre del cliente: \_\_\_\_\_

Técnico: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.