Taller: Movio
Tel.: 3572610137
Correo electrónico: servicio@movio.ar
Dirección: Juan B. Alberdi 683

ID del informe: MAXIA20250520112558
Tiempo de prueba: 2025-05-20 11:25:58
Técnico: Leonardo

2018 (J) Volkswagen Informe de post-escaneo

Información del vehículo

2018 (J)/Volkswagen/BZ - Polo/Virtus 2018 >/
VIN: 9BWAL5BZ4JP009366

Lectura del odómetro: 121541km
Matrícula: AC329PM

Información del cliente

Nombre: movio

Tel.: --

Información del dispositivo

Escáner: MaxiCheck MX900
Versión: V8.00

Número de serie: DR8GR8V03278
Número de orden de reparación: POLO

Sistema/s escaneado/s(10)

	Informe pre-escaneo 2025-05-20 11:23:51		Informe post-escaneo 2025-05-20 11:25:58	
Sistema	Calibración	Estado/DTC	Calibrado	Estado/DTC
01 - Electrónica del motor		9		0
03 - Electrónica de los frenos		0		0
08 - Electrónica del aire acondicionado/de la calefacción		1		0
09 - Centralita eléctrica electrónica		3		0
15 - bolsa de aire		0		0
17 - Cuadro de Instrumentos		3		0
19 - Interfaz de diagnosis para bus de datos		1		0
44 - Dirección asistida		2		0
5F - Electrónica de información 1		2		0
76 - Ayuda de aparcamiento		1		0

DTC pre-escaneo (22)

01 - Electrónica del motor (9 DTC)

DTC	Descripción	Estado
P056200	Alimentación de tensión ,Tensión insuficiente	Pasivo / esporádico
P157000	Unidad de control del motor bloqueada	Pasivo / esporádico
P160200	Alimentación de corriente, borne 30 ,Tensión insuficiente	Pasivo / esporádico
U016400	Unidad de control del aire acondicionado ,sin comunicación	Pasivo / esporádico

U015500	Unidad de control para el cuadro de instrumentos ,sin comunicación	Pasivo / esporádico
U014600	UC interfaz de diagnosis módulo 1 ,sin comunicación	Pasivo / esporádico
U012100	UC para ABS, freno ,sin comunicación	Pasivo / esporádico
U014000	Bodycomputer 1/ UC para la red de a bordo/ SisElCen ,sin comunicación	Pasivo / esporádico
U044700	Interfaz de diagnosis para bus de datos módulo 1 ,Señal no plausible	Pasivo / esporádico

08 - Electrónica del aire acondicionado/de la calefacción (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado
B109211	Servomotor para la trampilla de recirculación de aire , Cortocircuito a masa	Pasivo / esporádico

09 - Centralita eléctrica electrónica (3 DTC)

DTC	Descripción	Estado
U101100	Tensión de alimentación ,La tensión es demasiado baja	Pasivo / esporádico
B14D1F5	Elevalunas delantero del lado del conductor ,Tensión de alimentación - Por debajo del valor límite inferior	Pasivo / esporádico
B14D2F5	Elevalunas delantero lado del acompañante ,Tensión de alimentación - Por debajo del valor límite inferior	Pasivo / esporádico

17 - Cuadro de Instrumentos (3 DTC)

DTC	Descripción	Estado
U101100	Tensión de alimentación ,La tensión es demasiado baja	Pasivo / esporádico
B104B31	Clave ,Sin señal	Pasivo / esporádico
B104C29	Clave ,Señal no plausible	Pasivo / esporádico

19 - Interfaz de diagnosis para bus de datos (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado
U101100	Tensión de alimentación ,La tensión es demasiado baja	Pasivo / esporádico

44 - Dirección asistida (2 DTC)

DTC	Descripción	Estado
U101100	Tensión de alimentación ,La tensión es demasiado baja	Pasivo / esporádico
U140000	Funcionamiento parcial ,debido a subtensión	Pasivo / esporádico

5F - Electrónica de información 1 (2 DTC)

DTC	Descripción	Estado
U101100	Tensión de alimentación ,La tensión es demasiado baja	Pasivo / esporádico
U140000	Funcionamiento parcial ,debido a subtensión	Pasivo / esporádico

76 - Ayuda de aparcamiento (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado
U140000	Funcionamiento parcial ,debido a subtensión	Pasivo / esporádico

Notas técnicas pre-escaneo

DTC post-escaneo (0)

Notas técnicas post-escaneo


AC 329 PM

AC 329 PM

AC 329 PM

Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota:Guarde una copia de este informe para sus registros.

Descargo de responsabilidad: este informe es sólo para la referencia de la inspección y reparación del vehículo. Autel no se hace responsable de ningún accidente, daños a la propiedad o lesión personal que resulte del uso de esta información.