



Taller: Movio
Tel.: 3572610137
Correo electrónico: servicio@movio.ar
Dirección: Juan B. Alberdi 683

ID del informe: MAXIA20250702100654
Tiempo de prueba: 2025-07-02 10:06:54
Técnico: Leonardo

2015 MY(Model Year) Ford Informe de post-escaneo

Información del vehículo

2015 MY(Model Year)/Ford/Ranger / Mazda B-Series / Troller/
VIN: 8AFAR23W4MJ240702

Lectura del odómetro: 135612.9km
Matrícula: AE871FK

Información del cliente

Nombre: Movio

Tel.: --

Información del dispositivo

Escáner: MaxiCheck MX900
Versión: V2.90

Número de serie: DR8GR8V03278
Número de orden de reparación:
FRANGER

Sistema/s escaneado/s(15)

Sistema	Informe pre-escaneo 2025-07-02 10:05:41		Informe post-escaneo 2025-07-02 10:06:54	
	Calibración	Estado/DTC	Calibrado	Estado/DTC
PCM(Módulo de control del motor)		 1		 0
ABS(Sistema antibloqueo de frenos)		 0		 0
RCM(Módulo de control de seguridad pasiva)		 0		 0
IPC(Cuadro de instrumentos en salpicadero)		 0		 0
ACM(Módulo de control de la unidad de audio)		 0		 0
APIM(Módulo de interfaz de protocolo de comunicación adicional)		 0		 0
BdyCM(Módulo de control de la carrocería)		 1		 0
DDM(Módulo de puerta delantera del conductor)		 0		 0
FCIM(Módulo de interfaz de controles delanteros)		 0		 0
GWM(Módulo de pasarela A)		 0		 0
PAM(Módulo de ayuda al estacionamiento)		 0		 0
PDM(Módulo de puerta delantera de acompañante)		 0		 0

PSCM(Módulo de control de la dirección asistida)	✓ 0	✓ 0
RTM(Módulo de transceptor de radio)	✓ 0	✓ 0
SCCM(Módulo de control de la columna de dirección)	✓ 0	✓ 0

 DTC pre-escaneo (2)

PCM(Módulo de control del motor) (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado
B1207:37-6C	Señal directa por cable de entrada de colisión	CMDTCs

BdyCM(Módulo de control de la carrocería) (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado
B11DB:08-0A	Módulo A de supervisión de la batería	CMDTCs

Notas técnicas pre-escaneo



 DTC post-escaneo (0)

Notas técnicas post-escaneo



Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.