



2016 Peugeot Informe de post-escaneo

Información del vehículo

2016/Peugeot/208/
VIN: 936CLYFZ0GB030238
Lectura del odómetro: 167050.2km
Matrícula: PQT740

Información del cliente

Nombre: Movio
Tel.: --

Información del dispositivo

Escáner: MaxiCheck MX900
Versión: V2.90
Número de serie: DR8GR8V03278
Número de orden de reparación: PEUGEOT 208

Sistema/s escaneado/s(21)

Sistema	Informe pre-escaneo 2025-07-23 12:31:33		Informe post-escaneo 2025-07-23 12:34:20	
	Calibración	Estado/DTC	Calibrado	Estado/DTC
Caja de servicio inteligente -- BSI2010		 2		 0
Calculador control motor -- V345		 0		 0
Antiblocaje de rueda (ABS) o control dinámico de estabilidad (ESP) -- ABSMK100		 0		 0
Calculador cojines inflables y pretensores -- RBG_UDS		 0		 0
Cuadro de a bordo -- COMBINE_UDS		 0		 0
Climatización -- TDC_RF_MUX		 0		 0
Dirección asistida -- DAE_A515		 0		 0
Mandos en volante de dirección -- COM2008P		 0		 0
Mandos sobre el volante de dirección / Volante con mandos integrados -- VCI		 0		 0
Frontal multiplexado -- FMUX		 0		 0
Caja telemática (RTx) o radionavegador -- SMEG_PLUS		 0		 0
Alarma antirrobo -- MUS		 0		 0
Alarma antirrobo		 0		 0
Caja telemática (RTx) o radionavegador		 0		 0

Mandos sobre el volante de dirección / Volante con mandos integrados	✓ 0	✓ 0
Dirección asistida	✓ 0	✓ 0
Climatización	✓ 0	✓ 0
Cuadro de a bordo	✓ 0	✓ 0
Calculador cojines inflables y pretensores	✓ 0	✓ 0
Antiblocaje de rueda (ABS) o control dinámico de estabilidad (ESP)	✓ 0	✓ 0
Calculador control motor	✓ 0	✓ 0

 DTC pre-escaneo (2)

Caja de servicio inteligente -- BSI2010 (2 DTC)

DTC	Descripción	Estado
U1F1B:08	defecto de la red LIN 2	presente
B162C:11	Accesorios Control de relé positivo y estado inconsistente -- Relé controlado pero inactivo	presente

Notas técnicas pre-escaneo





 DTC post-escaneo (0)

Notas técnicas post-escaneo





Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.