



Taller: Movio
Tel.: 3572610137
Correo electrónico: servicio@movio.ar
Dirección: Juan B. Alberdi 683

ID del informe: MAXIA20250515100542
Tiempo de prueba: 2025-05-15 10:05:42
Técnico: Leonardo

2019 (K) Volkswagen Informe de post-escaneo

Información del vehículo

2019 (K)/Volkswagen/5Z - Nova SpaceFox / Space Cross / Suran Lectura del odómetro: 155230km

2015 >/

VIN: 8AWPB45Z7KA505384

Matrícula: AD441WB

Información del cliente

Nombre: Movio

Tel.: --

Información del dispositivo

Escáner: MaxiCheck MX900

Número de serie: DR8GR8V03278

Versión: V8.00

Número de orden de reparación: SURAN

Sistema/s escaneado/s (8)

Sistema	Informe pre-escaneo 2025-05-15 10:01:48		Informe post-escaneo 2025-05-15 10:05:42	
	Calibración	Estado/DTC	Calibrado	Estado/DTC
03 - Electrónica de los frenos		✓ 0		✓ 0
09 - Centralita eléctrica electrónica		✗ 1		✓ 0
10 - Aparcamiento asistido 2		✓ 0		✓ 0
15 - bolsa de aire		✓ 0		✓ 0
17 - Cuadro de Instrumentos		✓ 0		✓ 0
25 - Inmovilizador		✓ 0		✓ 0
44 - Dirección asistida		✓ 0		✓ 0
56 - Radio		✓ 0		✓ 0

DTC pre-escaneo (1)

09 - Centralita eléctrica electrónica (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado
B10CD00	Funcionamiento parcial debido a la gestión de energía	Activo / static

Notas técnicas pre-escaneo



 DTC post-escaneo (0)

Notas técnicas post-escaneo



Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.