



Taller: **Movio**  
 Tel.: 3572610137  
 Correo electrónico: servicio@movio.ar  
 Dirección: Juan B. Alberdi 683

ID del informe: MAXIA20250515092503  
 Tiempo de prueba: 2025-05-15 09:25:03  
 Técnico: Leonardo

# 2015 Peugeot Informe de post-escaneo

## Información del vehículo

2015/Peugeot/208/  
 VIN: 936CLNFP0FB009461

Lectura del odómetro: 110959.9millas  
 Matrícula: OOD937

## Información del cliente

Nombre: Movio

Tel.: --

## Información del dispositivo

Escáner: MaxiCheck MX900  
 Versión: V2.80

Número de serie: DR8GR8V03278  
 Número de orden de reparación:  
 PEUGEOT208a

## Sistema/s escaneado/s( 14 )

Sistema	Informe pre-escaneo 2025-05-15 09:18:45		Informe post-escaneo 2025-05-15 09:25:03	
	Calibración	Estado/DTC	Calibrado	Estado/DTC
Caja de servicio inteligente -- BSI2010		3		0
Antibloqueo de rueda (ABS) o control dinámico de estabilidad (ESP) -- ABSMK100		0		0
Calculador cojines inflables y pretensores -- RBG_UDS		1		0
Cuadro de a bordo -- COMBINE_UDS		0		0
Ayuda al estacionamiento -- AAS_UDS		12		0
Climatización -- TDC_RFTA_MUX		0		0
Dirección asistida -- DAE		0		0
Mandos en volante de dirección -- COM2008P		0		0
Mandos sobre el volante de dirección / Volante con mandos integrados -- VCI		0		0
Frontal multiplexado -- FMUX		0		0
Captador de lluvia y de luminosidad -- PLUIE_LUMINOSITE_UDS		0		0
Caja telemática (RTx) o radionavegador -- SMEG_PLUS		0		0
Alarma antirrobo -- MUS		0		0

Calculador control motor -- MED17\_4\_2



0

**DTC pre-escaneo ( 16 )****Caja de servicio inteligente -- BSI2010 ( 3 DTC )**

DTC	Descripción	Estado
U1F1B:08	defecto de la red LIN 2	presente
B1162:15	Defecto de mando de luces del maletero. -- circuito abierto o cortocircuito al positivo	presente
B1603:1C	Defecto de carga del alternador -- tensión demasiado baja	presente

**Calculador cojines inflables y pretensores -- RBG\_UDS ( 1 DTC )**

DTC	Descripción	Estado
B0020 1B	defecto de la línea del airbag lateral delantero izquierdo -- resistencia demasiado alta	fugitivo

**Ayuda al estacionamiento -- AAS\_UDS ( 12 DTC )**

DTC	Descripción	Estado
U1F00 00	Defecto evento no registrado	permanente
B1221 92	Defecto del captador de ayuda al estacionamiento delantera izquierdo interior -- Funcionamiento o rendimiento incorrecto	fugitivo
B1221 14	Defecto del captador de ayuda al estacionamiento delantera izquierdo interior -- Cortocircuito a la masa o circuito abierto	fugitivo
B1225 92	Defecto del captador de ayuda al estacionamiento delantera derecho interior -- Funcionamiento o rendimiento incorrecto	fugitivo
B1225 14	Defecto del captador de ayuda al estacionamiento delantera derecho interior -- Cortocircuito a la masa o circuito abierto	fugitivo
B1222 92	Defecto del captador de ayuda al estacionamiento delantera izquierdo exterior -- Funcionamiento o rendimiento incorrecto	fugitivo
B1222 14	Defecto del captador de ayuda al estacionamiento delantera izquierdo exterior -- Cortocircuito a la masa o circuito abierto	fugitivo
B1226 92	Defecto del captador de ayuda al estacionamiento delantera derecho exterior -- Funcionamiento o rendimiento incorrecto	fugitivo

B1226 14	Defecto del captador de ayuda al estacionamiento delantera derecho exterior -- Cortocircuito a la masa o circuito abierto	fugitivo
B1223 92	Defecto del captador de ayuda al estacionamiento trasera izquierdo interior -- Funcionamiento o rendimiento incorrecto	fugitivo
B1227 92	Defecto del captador de ayuda al estacionamiento trasera derecho interior -- Funcionamiento o rendimiento incorrecto	fugitivo
B1228 92	Defecto del captador de ayuda al estacionamiento trasera derecho exterior -- Funcionamiento o rendimiento incorrecto	fugitivo

### Notas técnicas pre-escaneo





 DTC post-escaneo ( 0 )

Notas técnicas post-escaneo





Nombre del cliente: \_\_\_\_\_

Técnico: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.

*Descargo de responsabilidad: este informe es sólo para la referencia de la inspección y reparación del vehículo. Autel no se hace responsable de ningún accidente, daños a la propiedad o lesión personal que resulte del uso de esta información.*