



Taller: Movio  
Tel.: 3572610137  
Correo electrónico: servicio@movio.ar  
Dirección: Juan B. Alberdi 683

ID del informe: MAXIA20250514170745  
Tiempo de prueba: 2025-05-14 17:07:45  
Técnico: --

# 2018 MY(Model Year) Ford INFORME DE DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULO

## Información del vehículo

2018 MY(Model Year)/Ford/EcoSport

VIN: 9BFZB55U2K8726771

Ruta de acceso: Función de mantenimiento > Verificación del VIN/odómetro >

Lectura del odómetro: 72107.8 km

Matrícula: AC986KI

Modelo secundario: 1.5L/TiVCT

## Información del cliente

Nombre: Movio

Tel.: --

## Información del dispositivo

Escáner: MaxiCheck MX900

Versión: V2.80

Número de serie: DR8GR8V03278

## Verificación del VIN/odómetro

### VIN Check

PCM(Módulo de control del motor) 9BFZB55U2K8726771

ABS(Sistema antibloqueo de frenos) 9BFZB55U2K8726771

RCM(Módulo de control de seguridad pasiva) 9BFZB55U2K8726771

ACM(Módulo de control de la unidad de audio) 9BFZB55U2K8726771

APIM(Módulo de interfaz de protocolo de comunicación adicional) 9BFZB55U2K8726771

BdyCM(Módulo de control de la carrocería) 9BFZB55U2K8726771

DDM(Módulo de puerta delantera del conductor) 9BFZB55U2K8726771

HVAC(Calefacción, ventilación y aire acondicionado) 9BFZB55U2K8726771

PDM(Módulo de puerta delantera de acompañante) 9BFZB55U2K8726771

PSCM(Módulo de control de la dirección asistida) 9BFZB55U2K8726771

### Odometer Check

PCM(Módulo de control del motor)

72107.00

km

RCM(Módulo de control de seguridad pasiva)

72107.00

km