



Taller: **Movio**  
Tel.: 3572610137  
Correo electrónico: servicio@movio.ar  
Dirección: Juan B. Alberdi 683

ID del informe: MAXIA20250520112645  
Tiempo de prueba: 2025-05-20 11:26:45  
Técnico: --

# 2018 (J) Volkswagen INFORME DE DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULO

## Información del vehículo

2018 (J)/Volkswagen/BZ - Polo/Virtus 2018 >  
VIN: 9BWAL5BZ4JP009366  
Ruta de acceso: Función de mantenimiento > Verificación del VIN/odómetro >

Lectura del odómetro: 121541 km  
Matrícula: AC329PM  
Modelo secundario: --

## Información del cliente

Nombre: movio

Tel.: --

## Información del dispositivo

Escáner: MaxiCheck MX900  
Versión: V8.00

Número de serie: DR8GR8V03278

## Verificación del VIN/odómetro

### VIN Check

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| 01 - Electrónica del motor     | 9BWAL5BZ4JP009366 |
| 03 - Electrónica de los frenos | 9BWAL5BZ4JP009366 |
| 15 - bolsa de aire             | 9BWAL5BZ4JP009366 |
| 17 - Cuadro de Instrumentos    | 9BWAL5BZ4JP009366 |
| 44 - Dirección asistida        | -----9366         |

### Odometer Check

|                             |        |    |
|-----------------------------|--------|----|
| 17 - Cuadro de Instrumentos | 121541 | km |
|-----------------------------|--------|----|

Advertencia:  
-Se han detectado VIN diferentes en varias ECU de su vehículo.