



Taller: Movio
Tel.: 3572610137
Correo electrónico: servicio@movio.ar
Dirección: Juan B. Alberdi 683

ID del informe: MAXIA20250724110408
Tiempo de prueba: 2025-07-24 11:04:08
Técnico: Leonardo

RENAULT Informe de post-escaneo

Información del vehículo

--/RENAULT/LOGAN II/SANDERO II/
VIN: 8A15SRYEGPL578232

Lectura del odómetro: 81159km
Matrícula: AF835AX

Información del cliente

Nombre: Movio

Tel.: --

Información del dispositivo

Escáner: MaxiCheck MX900
Versión: V8.00

Número de serie: DR8GR8V03278
Número de orden de reparación:
SANDEROROJO

Sistema/s escaneado/s(9)

Sistema	Informe pre-escaneo 2025-07-24 11:01:09		Informe post-escaneo 2025-07-24 11:04:08	
	Calibración	Estado/DTC	Calibrado	Estado/DTC
INJ(INYECCION)		✓ 0		✓ 0
ABS(Sistema de frenos antibloqueo)		✓ 0		✓ 0
ABG(BOLSA DE AIRE/ PRETENSORES)		✓ 0		✓ 0
TDB(PANEL DE INSTRUMENTACION)		✓ 0		✓ 0
UCH(Unidad de control central)		✓ 0		✓ 0
DAV(Dirección asistida con asistencia variable)		✓ 0		✓ 0
RDO(RADIO)		✓ 0		✓ 0
CLI(AIRE ACONDICIONADO)		✓ 0		✓ 0
MIU(INTERFACE MULTIMEDIA)		✓ 0		✓ 0

DTC pre-escaneo (0)

Notas técnicas pre-escaneo



 DTC post-escaneo (0)

Notas técnicas post-escaneo



Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.