



Taller: Movio
Tel.: 3572610137
Correo electrónico: servicio@movio.ar
Dirección: Juan B. Alberdi 683

ID del informe: MAXIA20250710170331
Tiempo de prueba: 2025-07-10 17:03:31
Técnico: Leonardo

2018 MY(Model Year) Ford Informe de post-escaneo

Información del vehículo

2018 MY(Model Year)/Ford/KA / Figo/
VIN: 9BFZH55U0L8373205

Lectura del odómetro: 63301.67km
Matrícula: AD780RP

Información del cliente

Nombre: Movio

Tel.: --

Información del dispositivo

Escáner: MaxiCheck MX900
Versión: V2.90

Número de serie: DR8GR8V03278
Número de orden de reparación:
FORDKA

Sistema/s escaneado/s(8)

Sistema	Informe pre-escaneo 2025-07-10 17:02:47		Informe post-escaneo 2025-07-10 17:03:31	
	Calibración	Estado/DTC	Calibrado	Estado/DTC
PCM(Módulo de control del motor)		✓ 0		✓ 0
ABS(Sistema antibloqueo de frenos)		✓ 0		✓ 0
RCM(Módulo de control de seguridad pasiva)		✓ 0		✓ 0
IPC(Cuadro de instrumentos en salpicadero)		✓ 0		✓ 0
ACM(Módulo de control de la unidad de audio)		✓ 0		✓ 0
BCMii(Módulo de control de la carrocería)		✗ 1		✓ 0
HVAC(Calefacción, ventilación y aire acondicionado)		✓ 0		✓ 0
PSCM(Módulo de control de la dirección asistida)		✓ 0		✓ 0

DTC pre-escaneo (1)

BCMii(Módulo de control de la carrocería) (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado
B1313:15-0A	Salida de iluminación interior	CMDTCs

Notas técnicas pre-escaneo



 DTC post-escaneo (0)

Notas técnicas post-escaneo



Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.

Descargo de responsabilidad: este informe es sólo para la referencia de la inspección y reparación del vehículo. Autel no se hace responsable de ningún accidente, daños a la propiedad o lesión personal que resulte del uso de esta información.