



Taller: Movio
Tel.: 3572610137
Correo electrónico: servicio@movio.ar
Dirección: Juan B. Alberdi 683

ID del informe: MAXIA20250721170255
Tiempo de prueba: 2025-07-21 17:02:55
Técnico: Leonardo

(D) 2013 GM Brazil Informe de post-escaneo

Información del vehículo

(D) 2013/GM Brazil/Aveo/
VIN: KL1JM6EEXDB178502

Lectura del odómetro: 108259km
Matrícula: NEC622

Información del cliente

Nombre: Movio

Tel.: --

Información del dispositivo

Escáner: MaxiCheck MX900
Versión: V2.00

Número de serie: DR8GR8V03278
Número de orden de reparación:
CHEVROLETSONIC

Sistema/s escaneado/s (7)

| Sistema | Informe pre-escaneo 2025-07-21 17:01:38 | | Informe post-escaneo 2025-07-21 17:02:55 | |
|---|--|------------|---|------------|
| | Calibración | Estado/DTC | Calibrado | Estado/DTC |
| Módulo de control del motor | | ✓ 0 | | ✓ 0 |
| Módulo de control del freno electrónico | | ✓ 0 | | ✓ 0 |
| Módulo de control de la carrocería | | ✗ 2 | | ✗ 2 |
| Detección de seguridad inflable y módulo de diagnóstico | | ✓ 0 | | ✓ 0 |
| Cuadro de instrumentos | | ✓ 0 | | ✓ 0 |
| Radio | | ✓ 0 | | ✓ 0 |
| Módulo de control de aparcamiento asistido | | ✓ 0 | | ✓ 0 |

DTC pre-escaneo (2)

Módulo de control de la carrocería (2 DTC)

| DTC | Descripción | Estado |
|-----|-------------|--------|
|-----|-------------|--------|

B2585-04

Circuito de control de las luces de estacionamiento izquierdas-Abrir

Current DTC

- 1. Este ciclo de encendido: Fallido
- 2. Última prueba: DTC actual fallido
- 3. Desde el borrado del DTC: Fallido
- 4. Estado del historial de DTC: Historial
- 5. Estado de la MIL: No solicitado

B3867-04

Circuito de control de la luz de freno de estacionamiento derecha-Abrir

Current DTC

- 1. Este ciclo de encendido: Fallido
- 2. Última prueba: DTC actual fallido
- 3. Desde el borrado del DTC: Fallido
- 4. Estado del historial de DTC: Historial
- 5. Estado de la MIL: No solicitado

Notas técnicas pre-escaneo





 **DTC post-escaneo (2)**

Módulo de control de la carrocería (2 DTC)

| DTC | Descripción | Estado |
|----------|--|---|
| B2585-04 | Circuito de control de las luces de estacionamiento izquierdas-Abrir | Current DTC 1.Este ciclo de encendido: Fallido 2.Última prueba: DTC actual fallido 3.Desde el borrado del DTC: Fallido 4.Estado del historial de DTC: Historial 5.Estado de la MIL: No solicitado |

B3867-04

Circuito de control de la luz de freno de estacionamiento derecha-Abrir

Current DTC

1. Este ciclo de encendido:

Fallido

2. Última prueba: DTC

actual fallido

3. Desde el borrado del

DTC: Fallido

4. Estado del historial de

DTC: Historial

5. Estado de la MIL: No

solicitado

Notas técnicas post-escaneo



Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.

Descargo de responsabilidad: este informe es sólo para la referencia de la inspección y reparación del vehículo. Autel no se hace responsable de ningún accidente, daños a la propiedad o lesión personal que resulte del uso de esta información.