



Taller: **Movio**
 Tel.: 3572610137
 Correo electrónico: servicio@movio.ar
 Dirección: Juan B. Alberdi 683

ID del informe: MAXIA20250626114057
 Tiempo de prueba: 2025-06-26 11:40:57
 Técnico: Leonardo

2018 (J) Volkswagen Informe de post-escaneo

Información del vehículo

2018 (J)/Volkswagen/5Z - New Fox / New CrossFox 2015 >/
 VIN: 9BWAB45Z9J4038324

Lectura del odómetro: 42450km
 Matrícula: AD834RV

Información del cliente

Nombre: movio

Tel.: --

Información del dispositivo

Escáner: MaxiCheck MX900
 Versión: V8.50

Número de serie: DR8GR8V03278
 Número de orden de reparación:
 FOX2018

Sistema/s escaneado/s (8)

Sistema	Informe pre-escaneo 2025-06-26 11:33:22		Informe post-escaneo 2025-06-26 11:40:57	
	Calibración	Estado/DTC	Calibrado	Estado/DTC
01 - Electrónica del motor		✓ 0		✓ 0
03 - Electrónica de los frenos		✓ 0		✓ 0
09 - Centralita eléctrica electrónica		✓ 0		✓ 0
15 - bolsa de aire		✓ 0		✓ 0
17 - Cuadro de Instrumentos		✓ 0		✓ 0
25 - Inmovilizador		✗ 1		✓ 0
44 - Dirección asistida		✗ 3		✓ 0
56 - Radio		✓ 0		✓ 0

DTC pre-escaneo (4)


25 - Inmovilizador (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado
B104A00	Unidad de control del motor 1 / módulo electrónico de potencia 4, sin autorizar	Pasivo / esporádico

44 - Dirección asistida (3 DTC)

DTC	Descripción	Estado
B200FF0	Mal funcionamiento interno	Pasivo / esporádico
U140A00	Terminal 30 ,Circuito abierto	Pasivo / esporádico
U112100	Falta el mensaje del bus de datos	Pasivo / esporádico

Notas técnicas pre-escaneo



 DTC post-escaneo (0)

Notas técnicas post-escaneo



Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.