



Taller: Movio
Tel.: 3572610137
Correo electrónico: servicio@movio.ar
Dirección: Juan B. Alberdi 683

ID del informe: MAXIA20250707175300
Tiempo de prueba: 2025-07-07 17:53:00
Técnico: Leonardo

2011 (B) Volkswagen Informe de post-escaneo

Información del vehículo

2011 (B)/Volkswagen/5U - Gol / Voyage / Saveiro 2009 (vehicles without BFM/BCM) >/
VIN: 9BWDB05U7BT136947
Lectura del odómetro: 149510km
Matrícula: JLQ235

Información del cliente

Nombre: Movio
Tel.: --

Información del dispositivo



Escáner: MaxiCheck MX900
Versión: V8.50
Número de serie: DR8GR8V03278
Número de orden de reparación: VOYAGE

Sistema/s escaneado/s(6)

Sistema	Informe pre-escaneo 2025-07-07 17:49:50		Informe post-escaneo 2025-07-07 17:53:00	
	Calibración	Estado/DTC	Calibrado	Estado/DTC
01 - Electrónica del motor		✓ 0		✓ 0
07 - Pantalla con unidad de mandos		✓ 0		✓ 0
17 - Cuadro de Instrumentos		✓ 0		✓ 0
25 - Inmovilizador		✓ 0		✓ 0
46 - Módulo central del sistema de confort		✓ 0		✓ 0
56 - Radio		✓ 0		✓ 0

DTC pre-escaneo (0)

Notas técnicas pre-escaneo





 DTC post-escaneo (0)

Notas técnicas post-escaneo

Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.