



Taller: **Movio**
Tel.: 3572610137
Correo electrónico: servicio@movio.ar
Dirección: Juan B. Alberdi 683

ID del informe: MAXIA20250717181214
Tiempo de prueba: 2025-07-17 18:12:14
Técnico: --

2018 Fiat INFORME DE DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULO

Información del vehículo

2018/Fiat/TO-Toro
VIN: 988226415JKB54554
Ruta de acceso: Selección automática > Función de mantenimiento > Verificación del VIN/odómetro > Verificación del VIN/odómetro >

Lectura del odómetro: 93002 km
Matrícula: AC059AD
Modelo secundario: --

Información del cliente

Nombre: -- Tel.: --

Información del dispositivo

Escáner: MaxiCheck MX900
Versión: V3.80
Número de serie: DR8GR8V03278

Verificación del VIN/odómetro

Comprobación VIN		
ECM (Módulo de control del motor)	988226415JKB54554	
ABS (Frenos antibloqueo)	988226415JKB54554	
ORC (Airbag/Retención del ocupante)	988226415JKB54554	
IPC (Cuadro de instrumentos)	988226415JKB54554	
BCM (Controlador de carrocería)	988226415JKB54554	
DMM (Módulo de gestión de puerta)	988226415JKB54554	
EPS (Dirección asistida eléctrica)	988226415JKB54554	
ETM (Módulo telemático de entretenimiento)	988226415JKB54554	
HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado)	988226415JKB54554	
PAM (Módulo Park Assist)	988226415JKB54554	
Comprobación del cuentakilómetros		
ECM (Módulo de control del motor)	92545.1	km

ABS (Frenos antibloqueo)

93021.7

km

IPC (Cuadro de instrumentos)

93002

km

Advertencia:

-Se ha detectado una diferencia significativa en los valores de kilometraje de varias ECU de su vehículo.