



Taller: **Movio**  
Tel.: 3572610137  
Correo electrónico: servicio@movio.ar  
Dirección: Juan B. Alberdi 683

ID del informe: MAXIA20250821155406  
Tiempo de prueba: 2025-08-21 15:54:06  
Técnico: Leonardo

# 2012 MY(Model Year) Ford Informe de post-escaneo

## Información del vehículo

2012 MY(Model Year)/Ford/EcoSport/  
VIN: 9BFZB55NXF8967461

Lectura del odómetro: 129549km  
Matrícula: OEK887

## Información del cliente

Nombre: Movio

Tel.: --

## Información del dispositivo

Escáner: MaxiCheck MX900  
Versión: V2.90

Número de serie: DR8GR8V03278  
Número de orden de reparación:  
ECOROJA

## Sistema/s escaneado/s( 9 )

Sistema	Informe pre-escaneo		Informe post-escaneo	
	Calibración	Estado/DTC	Calibrado	Estado/DTC
PCM(Módulo de control del motor)		✓ 0		✓ 0
ABS(Sistema antibloqueo de frenos)		✓ 0		✓ 0
RCM(Módulo de control de seguridad pasiva)		✓ 0		✓ 0
IPC(Cuadro de instrumentos en salpicadero)		✓ 0		✓ 0
ACM(Módulo de control de la unidad de audio)		✓ 0		✓ 0
APIM(Módulo de interfaz de protocolo de comunicación adicional)		✓ 0		✓ 0
BdyCM(Módulo de control de la carrocería)		✓ 0		✓ 0
FCDIM(Módulo de interfaz de pantalla/mandos delanteros)		✓ 0		✓ 0
PSCM(Módulo de control de la dirección asistida)		✓ 0		✓ 0

## DTC pre-escaneo ( 0 )

## Notas técnicas pre-escaneo



 DTC post-escaneo ( 0 )

Notas técnicas post-escaneo

Nombre del cliente: \_\_\_\_\_

Técnico: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.

*Descargo de responsabilidad: este informe es sólo para la referencia de la inspección y reparación del vehículo. Autel no se hace responsable de ningún accidente, daños a la propiedad o lesión personal que resulte del uso de esta información.*